

Wykaz składników majątku ruchomego:

Lp	Nr ewidencyjny	Składnik majątku	Model	Stan techniczny
1.	4/00100	ups	APC BACK UPS	Niesprawny akumulator
2.	4/00175	komputer	FSC Esprimo P5925 iQ35	Sprawny technicznie, bez hdd
3.		monitor 19"	LCD 19 AOC 916Swa	Sprawny technicznie
4.		ups	EverDuo 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
5.	4/00176	komputer	FSC Esprimo P5925 iQ35	Sprawny technicznie, bez hdd
6.		monitor 19"	LCD 19 AOC 916Swa	Sprawny technicznie
7.	4/00179	komputer	FSC Esprimo P5925 iQ35	Sprawny technicznie, bez hdd
8.		monitor 19"	LCD 19 AOC 916Swa	Sprawny technicznie
9.	4/00182	ups	APC Back UPS CS 650VA	Niesprawny akumulator
10.	P/03/06/00046	ups	Opti UPS 575C	Niesprawny akumulator
11.	P/03/06/00053	ups	Opti UPS 575C	Niesprawny akumulator
12.	P/03/06/00054	ups	Opti UPS 575C	Niesprawny akumulator
13.	P/03/06/00082	komputer	DELL Optiplex 760MT	Sprawny technicznie, bez hdd
14.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator
15.	P/03/06/00083	komputer	DELL Optiplex 760MT	Uszkodzona płyta główna, komputer zawiesza się i samoistnie resetuje, bez hdd
16.		monitor 19"	Dell E1909W	Sprawny technicznie
17.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
18.	P/03/06/00086	komputer	DELL Optiplex 760MT	Sprawny technicznie, bez hdd
19.		monitor 19"	Dell E1909W	Sprawny technicznie

20.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator
21.	P/03/06/00087	komputer	DELL Optiplex 760MT	Sprawny technicznie, bez hdd
22.		monitor 19"	Dell E1909W	Sprawny technicznie
23.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
24.	P/03/06/00088	komputer	DELL Optiplex 760MT	Sprawny technicznie, bez hdd
25.		monitor 19"	Dell E1909W	Sprawny technicznie
26.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
27.	P/03/06/00089	komputer	DELL Optiplex 760MT	Sprawny technicznie, bez hdd
28.		monitor 19"	Dell E1909W	Sprawny technicznie
29.		ups	Ever Duo II Pro 350	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
30.	P/03/06/00104	komputer	Fujitsu P255	Sprawny technicznie, bez hdd,
31.	P/03/06/00105	monitor 19"	Fujitsu AMILO L319OT	Sprawny technicznie
32.	P/03/06/00112	drukarka	OKO B410	Uszkodzona płyta główna
33.	P/03/06/00116	komputer	Fujitsu P2550	Sprawny technicznie, bez hdd
34.	P/03/06/00117	komputer	Fujitsu P2550	Sprawny technicznie, bez hdd
35.	P/03/06/00118	komputer	Fujitsu P2550	Sprawny technicznie, bez hdd
36.	P/03/06/00119	komputer	Fujitsu P2550	Uszkodzona płyta główna, komputer zawiesza się i samoistnie resetuje, bez hdd
37.	P/03/06/00121	komputer	Fujitsu P2550	Sprawny technicznie, bez hdd
38.	P/03/06/00123	monitor 19"	Fujitsu B19-5 ECO	Sprawny technicznie
39.	P/03/06/00124	monitor 19"	Fujitsu B19-5 ECO	Sprawny technicznie
40.	P/03/06/00125	monitor 19"	Fujitsu B19-5 ECO	Sprawny technicznie

41.	P/03/06/00126	monitor 19"	Fujitsu B19-5 ECO	Uszkodzony, wyłącza się po dłuższej pracy
42.	P/03/06/00217	ups	Ever Duo II 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
43.	P/03/06/00221	ups	Ever Duo II 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
44.	P/03/06/00233	ups	Ever Duo II 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
45.	P/03/06/00234	ups	Ever Duo II 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
46.	P/03/06/00235	ups	Ever Duo II 500	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
47.	P/03/06/00291	ups	APC Back-UPS 350	Niesprawny akumulator, nie podejmuje pracy po przywróceniu zasilania
48.	P/03/06/00311	monitor 17"	Samsung SMT-1722	Uszkodzony, monitor zawiesza się lub wyłącza, aby go ponownie uruchomić należy na moment odłączyć zasilanie
49.	P/10/03/00144	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
50.	P/10/03/00149	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
51.	P/10/03/00142	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
52.	P/10/03/00135	Fotel na biegunach	Premier	posiada ślady użytkowania
53.	P/10/03/00145	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
54.	P/10/03/00138	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
55.	P/10/03/00153	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
56.	P/10/03/00150	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce

57.	P/10/03/00140	Fotel obrotowy	Premier	Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
58.	P/10/03/00104	Fotel obrotowy		Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
59.	P/10/03/00165	Fotel obrotowy		Fotel posiada typowe ślady użytkowania, plamy i niewielkie rozdzarcia na tapicerce
60.	P/07/05/00098	Stolik komputerowy na kółkach		Stolik posiada typowe ślady użytkowania
61.	P/08/13/00006	Lodówka	Gorenje R60398 HW	Lodówka sprawna technicznie, posiada ślady użytkowania, wysokość 180cm, szerokość 60 cm, głębokość 60 cm
62.	pok.11/14/2010 pokój 11	Maszynka do liczenia	Canon	Uszkodzona, liczy poprawnie, nie drukuje na taśmie
63.	pok.223/10/11 pokój 227	Radio	First	Radio uszkodzone, nie działa, brak przewodu zasilającego
64.	P13/01/00016	Lampka biurowa		Sprawna technicznie, widoczne ślady użytkowania
65.	P13/01/00019	Lampka biurowa		Sprawna technicznie, widoczne ślady użytkowania
66.	Kartoteka osobowa kierowców	Mapa elektroniczna	MIO Sprit 487P2	Mapa sprawna technicznie, brak aktualizacji
67.	Pokoje gościnne (6 szt.), kasa i biuro podawcze (3 szt.), Pok. 301-307 (17 szt.)	Firany	Materiał woal	Firany posiadają trwałe zabrudzenia, wyblakły kolor, przetarcia na materiale